



DEFENSE INCENDIE VERIFICATION DES HYDRANTS

CHALAIS – Année 2016

N°	Diamètre	Adresse	Marque	Pression Statique en bar	Débit sous 1 b en m3/h	Observations et Travaux	
	100	13 CHATEAU (Rue du)	Bouche incendie	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 23 déc. 2016	Fonctionnement OK
	100	EUROPE (Rue de l')	BAYARD	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 23 déc. 2016	Fonctionnement OK
1	100	12 HOTEL DE VILLE (Place de l')	BAYARD	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 22 déc. 2016	Fonctionnement OK
10	100	22 COLOMBIER (Rue du)	BAYARD	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 20 déc. 2016	Fonctionnement OK
12	100	49 SAINT-CHRISTOPHE (Rue)	BAYARD	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 20 déc. 2016	Fonctionnement OK
13	100	COUNILLERE (Rue de la)	BAYARD	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 20 déc. 2016	Fonctionnement OK
14	100	9 TUDE (Rue de la)	BAYARD	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 20 déc. 2016	Fonctionnement OK
15	100	39 ANGOULEME (Rue d')	BAYARD	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 20 déc. 2016	Fonctionnement OK
16	100	43 CHATEAU (Rue du)	BAYARD	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 23 déc. 2016	Fonctionnement OK
17	100	1 CHAMP DE FOIRE (Place du)	BAYARD	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 22 déc. 2016	Fonctionnement OK
18	100	0 BLANZAC (Route de)	BAYARD	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 22 déc. 2016	Fonctionnement OK
19	100	0 VICTOR HUGO (Rue)	PONT A MOUSSON	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 20 déc. 2016	Fonctionnement OK



2	100	42 HOTEL DE VILLE (Place de l')	BAYARD	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 22 déc. 2016	Fonctionnement OK
20	100	77 BARBEZIEUX (Route de)	BAYARD	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 23 déc. 2016	Fonctionnement OK
21	100	2004 BORDEAUX (Rue de)	BAYARD	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 20 déc. 2016	Fonctionnement OK
22	100	64 GARE (Avenue de la)	BAYARD	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 20 déc. 2016	Fonctionnement OK
3	100	9 GARE (Avenue de la)	GHM	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 20 déc. 2016	Fonctionnement OK
4	100	0 GARE (Avenue de la)	GHM	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 20 déc. 2016	Fonctionnement OK
5	100	25 PERIGUEUX (Rue de)	BAYARD	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 20 déc. 2016	Fonctionnement OK
6	100	3 EMILE ROUX (Rue)	BAYARD	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 20 déc. 2016	Fonctionnement OK
7	100	19 PERIGUEUX (Rue de)	BAYARD	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 20 déc. 2016	Fonctionnement OK
8	100	45 BORDEAUX (Rue de)	BAYARD	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 20 déc. 2016	Fonctionnement OK
9	110	50 BORDEAUX (Rue de)	BAYARD	Voir Rapport annuel SDIS	Voir Rapport annuel SDIS	Entretien : 20 déc. 2016	Fonctionnement OK

(1) SAUR évalue qu'un poteau d'incendie est capable de délivrer le débit requis suivant le critère ci-dessous. Seul le Service Départemental Incendie et Secours (SDIS) est habilité à déclarer un hydrant conforme.

Débit requis pour : DN 80 : > 30 m3/h DN 100 : > 60 m3/h DN 150 : > 120 m3/h




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N°

Adresse : 16073 CHALAIS
13 CHATEAU (Rue du)
Lat : 45,27394 Long : 0,03858

Caractéristiques :
Marque : Bouche incendie
Diamètre (mm) : 100
Date de pose : INCONNUE

Mesures
En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
23/12/2016	Entretien BI	Vérification ouverture / Graissage carré / Manœuvre de la Bouche incendie / verification vidange ok		Opérateur Manuel BONNEAU




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N°

Adresse : 16073 CHALAIS
 EUROPE (Rue de l')
 Lat : 45,26052 Long : 0,04223

Caractéristiques :
 Marque : BAYARD
 Diamètre (mm) : 100
 Date de pose : INCONNUE

Mesures
 En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
23/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noead	50547198
Coordonnée X :	45,2605156543166
Coordonnée Y :	0,0422257953185879




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 1

Adresse : 16073 CHALAIS
 12 HOTEL DE VILLE (Place de l')

Lat : 45,27318 Long : 0,03972

Caractéristiques :
 Marque : BAYARD
 Diamètre (mm) : 100
 Date de pose : INCONNUE

Mesures
 En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
22/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noead	50547209
Coordonnée X :	45,2731825127558
Coordonnée Y :	0,0397246191096204




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 10

Adresse : 16073 CHALAIS
 22 COLOMBIER (Rue du)
 Lat : 45,26693 Long : 0,04490

Caractéristiques :
 Marque : BAYARD
 Diamètre (mm) : 100
 Date de pose : INCONNUE

Mesures
 En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
20/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noeud	50547201
Coordonnée X :	45,2669288476773
Coordonnée Y :	0,0449006228680045




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 12

Adresse : 16073 CHALAIS
 49 SAINT-CHRISTOPHE (Rue)
 Lat : 45,26997 Long : 0,04768

Caractéristiques :
 Marque : BAYARD
 Diamètre (mm) : 100
 Date de pose : INCONNUE

Mesures
 En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
20/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noed	50547217
Coordonnée X :	45,2699709633276
Coordonnée Y :	0,0476804869307094




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 13

Adresse : 16073 CHALAIS
 COUNILLERE (Rue de la)
 Lat : 45,27512 Long : 0,05067

Caractéristiques :
 Marque : BAYARD
 Diamètre (mm) : 100
 Date de pose : INCONNUE

Mesures
 En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
20/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noed	50547203
Coordonnée X :	45,2751178029082
Coordonnée Y :	0,0506745353868262




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 14

Adresse : 16073 CHALAIS
 9 TUDE (Rue de la)
 Lat : 45,27308 Long : 0,04105

Caractéristiques :
 Marque : BAYARD
 Diamètre (mm) : 100
 Date de pose : INCONNUE

Mesures
 En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
20/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noed	50547208
Coordonnée X :	45,2730773909149
Coordonnée Y :	0,0410490311222792




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 15

Adresse : 16073 CHALAIS
39 ANGOULEME (Rue d')

Lat : 45,27533 Long : 0,03986

Caractéristiques :
Marque : BAYARD
Diamètre (mm) : 100
Date de pose : 01/01/2013

Mesures
En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
20/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noeud	50547204
Coordonnée X :	45,2753272338185
Coordonnée Y :	0,0398576919804854




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 16

Adresse : 16073 CHALAIS
 43 CHATEAU (Rue du)
 Lat : 45,27546 Long : 0,03780

Caractéristiques :
 Marque : BAYARD
 Diamètre (mm) : 100
 Date de pose : 02/02/2007

Mesures
 En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
23/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noed	50547221
Coordonnée X :	45,275464823223
Coordonnée Y :	0,0378049198027343




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 17

Adresse : 16073 CHALAIS
 1 CHAMP DE FOIRE (Place du)

Lat : 45,27116 Long : 0,03739

Caractéristiques :
 Marque : BAYARD
 Diamètre (mm) : 100
 Date de pose : INCONNUE

Mesures
 En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
22/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok	Manque un bouchon	Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noead	50547212
Coordonnée X :	45,2711588261985
Coordonnée Y :	0,0373886704852587




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 18

Adresse : 16073 CHALAIS
 0 BLANZAC (Route de)
 Lat : 45,27303 Long : 0,03387

Caractéristiques :
 Marque : BAYARD
 Diamètre (mm) : 100
 Date de pose : INCONNUE

Mesures
 En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
22/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noeud	50547214
Coordonnée X :	45,2730313919574
Coordonnée Y :	0,0338720111790526




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 19

Adresse : 16073 CHALAIS
 0 VICTOR HUGO (Rue)
 Lat : 45,27133 Long : 0,04487

Caractéristiques :
 Marque : Pont à Mousson
 Diamètre (mm) : 100
 Date de pose : INCONNUE

Mesures
 En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
20/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noeud	50547205
Coordonnée X :	45,2713322076252
Coordonnée Y :	0,044867944172602




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 2

Adresse : 16073 CHALAIS
 42 HOTEL DE VILLE (Place de l')
 Lat : 45,27227 Long : 0,03901

Caractéristiques :
 Marque : BAYARD
 Diamètre (mm) : 100
 Date de pose : INCONNUE

Mesures
 En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
22/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok	Manque une protection de bouchon	Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noeud	50547213
Coordonnée X :	45,2722699821738
Coordonnée Y :	0,039005232264366




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 20

Adresse : 16073 CHALAIS
 77 BARBEZIEUX (Route de)
 Lat : 45,27351 Long : 0,03258

Caractéristiques :
 Marque : BAYARD
 Diamètre (mm) : 100
 Date de pose : INCONNUE

Mesures
 En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
23/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noeud	50547211
Coordonnée X :	45,2735114599339
Coordonnée Y :	0,0325774857814935




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 21

Adresse : 16073 CHALAIS
 2004 BORDEAUX (Rue de)
 Lat : 45,26246 Long : 0,04181

Caractéristiques :
 Marque : BAYARD
 Diamètre (mm) : 100
 Date de pose : 01/01/2010

Mesures
 En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
20/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noead	50547200
Coordonnée X :	45,2624613159762
Coordonnée Y :	0,0418124673106294




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 22

Adresse : 16073 CHALAIS
 64 GARE (Avenue de la)
 Lat : 45,27108 Long : 0,04328

Caractéristiques :
 Marque : BAYARD
 Diamètre (mm) : 100
 Date de pose : INCONNUE

Mesures
 En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
20/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU


Id_Noeud	50547206
Coordonnée X :	45,2710751834574
Coordonnée Y :	0,0432762674871856



Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 3

Adresse :	16073 CHALAIS
9 GARE (Avenue de la)	
Lat : 45,27251 Long : 0,04167	
Caractéristiques :	
Marque :	GHM
Diamètre (mm) :	100
Date de pose :	INCONNUE

Mesures
En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
20/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / vérification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noed	50547215
Coordonnée X :	45,2725060676241
Coordonnée Y :	0,0416710660670514



Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 4

Adresse : 16073 CHALAIS

0 GARE (Avenue de la)

Lat : 45,27195 Long : 0,04309

Caractéristiques :


Marque : GHM

Diamètre (mm) : 100

Date de pose : INCONNUE

Mesures

En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
20/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noed	50547207
Coordonnée X :	45,271945571488
Coordonnée Y :	0,0430850512740827




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 5

Adresse : 16073 CHALAIS
 25 PERIGUEUX (Rue de)
 Lat : 45,27044 Long : 0,05007

Caractéristiques :
 Marque : BAYARD
 Diamètre (mm) : 100
 Date de pose : INCONNUE

Mesures
 En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
20/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU


Id_Noed	50547216
Coordonnée X :	45,2704360454067
Coordonnée Y :	0,0500740304629659



Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 6

Adresse :	16073 CHALAIS
3 EMILE ROUX (Rue)	
Lat : 45,27301 Long : 0,04907	
Caractéristiques :	
Marque :	BAYARD
Diamètre (mm) :	100
Date de pose :	INCONNUE

Mesures
En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
20/12/2016	Entretien PI / BI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noed	50547218
Coordonnée X :	45,2730080469799
Coordonnée Y :	0,0490654031455101




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 7

Adresse : 16073 CHALAIS
 19 PERIGUEUX (Rue de)
 Lat : 45,27116 Long : 0,04791

Caractéristiques :
 Marque : BAYARD
 Diamètre (mm) : 100
 Date de pose : INCONNUE

Mesures
 En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
20/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noed	50547202
Coordonnée X :	45,2711592843614
Coordonnée Y :	0,047913507289593




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 8

Adresse : 16073 CHALAIS
 45 BORDEAUX (Rue de)
 Lat : 45,26812 Long : 0,04367

Caractéristiques :
 Marque : BAYARD
 Diamètre (mm) : 100
 Date de pose : 01/05/2009

Mesures
 En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
20/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noead	50547197
Coordonnée X :	45,2681217954559
Coordonnée Y :	0,0436693229570157




Vérification et entretien Poteaux d'incendie - N° 9

Adresse : 16073 CHALAIS
 50 BORDEAUX (Rue de)
 Lat : 45,26722 Long : 0,04330

Caractéristiques :
 Marque : BAYARD
 Diamètre (mm) : 100
 Date de pose : 01/05/2009

Mesures
 En service



Date	Nature	Opération réalisée	Travaux à réaliser	Rapport du technicien
20/12/2016	Entretien PI	Graissage axe de manoeuvre / Vérification étanchéité joint de pied / verification fonctionnement ok / vidange du Poteau à la fermeture ok		Opérateur Manuel BONNEAU

Id_Noed	50547196
Coordonnée X :	45,267224851062
Coordonnée Y :	0,0432951815083276

